

## Søndergade 9 bygning 2

Registrering foretaget  
2006

### Betegnelse:

### Matr. nr.

57a Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Portlænge

### Bygget

1850

### BBR

Samlet areal: 144 m<sup>2</sup>

Antal etager: 1

### Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Vurdering

#### Arkitektonisk vurdering



Overkalket bindingsværks længe med pandeplade beklædt gavle, nordfacaden med et rodet udseende

#### Kulturhistorisk værdi



Del af 3 længet gård

#### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager.

#### Originalitets vurdering



Nye revleporte og døre

#### Tilstandsvurdering



#### Bevaringsmæssig vurdering



Del af anlæg, gårdfacade ikke tilgængelig (aflåst)



## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 2

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 2**

## Bygningskonstruktion

### Oprindelig funktion

Vognport

### Stilart

Bindingsværk uden fyldtømmer  
(sidebåndskonstruktion)

### Materialer

Tagdækning: Fibercement / asbestcement  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)

## Bygningsomgivelser

### Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

### Ydre / indre forhold

Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen

### Omgivelse

Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen

