

## Nordgade 8

Registrering foretaget  
2006

### Betegnelse:

### Matr. nr.

57d Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Rækkehus

### Bygget

1899

### BBR

Samlet areal: 50 m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

### Stilblade:

Huse på landet 1850-1915

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Vurdering

#### Arkitektonisk vurdering



3 fags hus i rød blank mur med detaljeret muret gesims, rytmisk østfacade, noget lukket vestfacade.

#### Kulturhistorisk værdi



#### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Sammenbygget med nabo som et dobbelthus.

#### Originalitets vurdering



Skiftet vinduer, døre og tagbeklædning. Rundingen over vinduer og døre er bevaret i vindues- og dør-rammer.

#### Tilstandsvurdering



#### Bevaringsmæssig vurdering



Har bevaret sin enkelhed og sine proportioner.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 4

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 4**

## Bygningskonstruktion

**Oprindelig funktion** Beboelse

**Stilart** Historicisme  
Bygmesterhus

**Materialer** Tagdækning: Skifer, asbestcement  
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

## Bygningsomgivelser

**Bebyggelsesmiljø** Landsby - Indenfor ældre landsby

**Ydre / indre forhold** Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen

**Omgivelse** Natur, have

