

## FOTOBESKRIVELSE FOR SVINØ KIRKE



Foto nr. 1

Set fra sydøst. Kirken henvender sig tydeligt mod landskabet.



Foto nr. 2

Set fra sydøst. Den græsklædte skråning understreger kirkens høje placering. Terrænets bevægelse fremhæver kirken i landskabet.



Foto nr. 3  
Set fra syd. Kirken kan ses i fuld figur.



Foto nr. 4  
Set fra den sydvestlige del af kirkegården ved indgangen.



Foto nr. 5  
Udsigt mod syd.



Foto nr. 6  
Set fra nordvest. Kirken syner ikke meget i landsbyen.



Foto nr. 7

Set fra nordøst. Den lille kirke har ikke nogen markant betydning og fjernvirkningen er ringe.



Foto nr. 8

Set fra øst. Vindmøllen til højre i billedet stjæler en del af opmærksomheden.



Foto nr. 9

Set fra vest. Bebyggelse og beplantning hindrer fjernvirkning mod vest.