

Søndergade 23

Registrering foretaget
2006

Betegnelse:

Matr. nr.

39d Nyord, Nyord

Anvendelse

Fritliggende enfamiliehus

Bygget

1898

BBR

Samlet areal: 72 m²

Antal etager: 2

Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Vurdering

Arkitektonisk vurdering



5 fags hus i rød blank mur med murværksdetaljer i gesims og under vinduer, rytmisk sydfacade, mere lukket nordfacade, skæmmet af store tagvinduer.

Kulturhistorisk værdi



Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Del af husrække.

Originalitets vurdering



Skiftet vinduer, døre, tagbeklædning, fået tagvinduer.

Tilstandsvurdering



Sætninger repareret.

Bevaringsmæssig vurdering



Gode symmetriske facader, skæmmet af tagvinduer og uensartede vinduer.



SAVE

Arkitektonisk værdi	4
Kulturhistorisk værdi	4
Miljømæssige værdi	1
Originalitet	6
Tilstand	5
Bevaringsværdi	4

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion

Beboelse

Stilart

Bygmesterhus
Historicisme

Materialer

Tagdækning: Skifer, asbestcement
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre / indre forhold

Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.

Omgivelse

Natur, have
Bygningsværker - Stakit
Notat om omgivelser: forhave

