

FOTOBESKRIVELSER FOR JUNGSHOVED



Foto nr. 1

Set fra nord. Tilknytningen til vandet kan endnu ikke fornemmes.



Foto nr. 2

Set fra nord.



Foto nr. 3.
Set fra syd. Flot portal ved kirkens bagindgang.



Foto nr. 4
Set mod vest. Beplantning hindrer den direkte visuelle kontakt til vandet.



Foto nr. 5.
Set mod vest. Der er kontakt til landskabet på den anden side af vandet.



Foto nr. 6
Set fra nordøst.



For nr. 7
Set fra øst. Fra vejen ligger kirken lige i sigtelinien.



Foto nr. 8
Set fra nordøst. Kirken ligger lavt i forhold til det omgivende landskab.



Foto nr. 9
Set fra øst. Fra Stavreby bådhavn kan kirken også ses.



Foto nr. 10.
Set fra nordvest.



Foto nr. 11

Set fra vest. Fra den anden side af Jungshoved Nor, kan kirken også ses bag beplantningen.