

## Nordgade 9

Registrering foretaget  
2006

### Betegnelse:

#### Matr. nr.

34 og 49 Nyord Ø, Nyord

#### Anvendelse

Rækkehus

#### Bygget

1850

#### BBR

Samlet areal: 79 m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

#### Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

#### Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel 

God 



### Vurdering

#### Arkitektonisk vurdering



Arkitektonisk fremtræder bygningen som en traditionel bindingsværkslænge med kampestensokkel, gennemstukne bjælkehoveder og et næsten ubrudt stråtag med skorsten. Hertil kommer den enkle materialeholdning som tydeligst viser sig i nordsidens markante, ubrudte bindingsværk.

#### Kulturhistorisk værdi



Bygningens kulturhistoriske værdier knytter sig til længens alder og placering, som fortæller om den befolknings-tilvækst Nyord oplevede i begyndelsen af 1800-tallet og som resulterede i et behov for flere boliger. Da det ikke var hensigtsmæssigt at inddrage landbrugsjord til husene, eller muligt at udvide mod vandet, blev flere mindre huse bygget på de større gårdes tofter. Nordgade 9 er et eksempel herpå. Hertil kommer bygningens ældre bygningsdele i form af stuens bræddeloft, bjælker og stolper samt ældre døre med beslag.

#### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Nordgade 9 bidrager med sin tilpassede skala, traditionelle udseende og placering til forståelsen og opretholdelsen af Nyords kulturmiljømæssigt interessante, og ganske sjældne bebyggelsesmønstre.

#### Tilstandsvurdering



Meget velholdt.

#### Bevaringsmæssig vurdering



I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til længens placering og traditionelle fremtræden med ubrudt nordside, gennemstukne bjælkehoveder, traditionelle vinduer og næsten ubrudt, stråttækt tagflade. Hertil kommer den generelle materialeholdning. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre bygningsdele i form af gulve, døre, beslag, stolper og loftsbrædder.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 2

Tilstand 1

**Bevaringsværdi 1**

## Bygningskonstruktion

### Oprindelig funktion

Beboelse

### Stilart

Bindingsværk uden fyldtømmer  
(sidebåndskonstruktion)

### Materialer

Tagdækning: Stråtag  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)

## Bygningsomgivelser

### Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

### Ydre / indre forhold

Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen

### Omgivelse

Natur, have

