

# Nordgade 10 bygning 2

Registrering foretaget

## Betegnelse:

### Matr. nr.

50a Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Bygning til landbrugsformål

### Bygget

1760

### BBR

Samlet areal: 155m<sup>2</sup>

Antal etager: 1

### Stilblade:

Huse på landet 1850-1915

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel 

God 

## Vurdering

### Arkitektonisk vurdering



Kalket bindingsværkslænge, syldsten, fladbuede jernvinduer, bræddebeklædt gavltrekant, fint enkelt udtryk.

### Kulturhistorisk værdi



Del af gårdanlæg.

### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Danner sammen med stuehus en smuk lang længe med facade langs gade, og danner afgrænsning om gårdrum.

### Originalitets vurdering



Nyere vindue i gavl, virker ellers oprindelig.

### Tilstandsvurdering



### Bevaringsmæssig vurdering



Har bevaret sit oprindelige udtryk. Er en del af et smukt anlæg.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 2

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 1**

### Bygningskonstruktion

**Oprindelig funktion** Bygning til landbrugsproduktion

**Stilart** Bindingsværk uden fyldtømmer  
(sidebåndskonstruktion)

**Materialer** Tagdækning: Stråtag  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt  
synligt træværk)

### Bygningsomgivelser

**Bebyggelsesmiljø** Landsby - Indenfor ældre landsby

**Ydre / indre forhold** Fritliggende, men med arkitektonisk  
tilknytning til andre bygninger uden for  
matriklen.  
Sammenbygget, med arkitektonisk til-  
knytning til andre bygninger på matrik-  
len.

**Omgivelse**