

Møllestangsvej 4A bygning 3 og 4

Registrering foretaget
2006
Opdateret 2021



Betegnelse:
Lodsgården

Matr. nr.
3a Nyord Ø, Nyord

Anvendelse
Landbrugsproduktion

Bygget
1900

BBR
Samlet areal: 150 m²

Antal etager: 1

Stilblade:
Huse på landet 1850-1915
Vinduer
Skorstene
Døre
Farver

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Vurdering

Arkitektonisk vurdering



Gavle—murede eller bindingsværk, facader i bindingsværk, fladbuede jernvinduer, revledøre, og revledøre som læsselem i gavle.

Kulturhistorisk værdi



Del af 4 fløjet gård

Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Danner væg om gårdrum.

Originalitets vurdering



Få ændringer—herunder en eller to gavle er murede og vindue i de samme gavle er ændret.

Tilstandsvurdering



Bevaringsmæssig vurdering



Del af 4 fløjet anlæg. Facader og nogle gavle virker oprindelige. Ændrede tage, facader, vinduer, døre og porte bør ved istandsættelse eller udskiftning føres tilbage til oprindelige materialer og udtryk. Oprindelige byg-



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 2

Tilstand 4

Bevaringsværdi 2

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion

Bygning til landbrugsproduktion

Stilart

Bindingsværk uden fyldtømmer
(sidebåndskonstruktion)

Materialer

Tagdækning: Skifer, asbestcement
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk)

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre / indre forhold

Fritliggende, men med arkitektonisk
tilknytning til andre bygninger uden for
matriklen.
Sammenbygget, med arkitektonisk til-
knytning til andre bygninger på matrik-
len.

Omgivelse

