

## Nordgade 6

Registrering foretaget  
2006

### Betegnelse:

### Matr. nr.

57c Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Rækkehus

### Bygget

1890

### BBR

Samlet areal: 80m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

### Stilblade:

Huse på landet 1850-1915

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



## Vurdering

### Arkitektonisk vurdering



4 fags hus i blank rød mur med savtakket gesims, granit sokkel, kehlet fuger, god rytme i østfacade,, enkel gavl

### Kulturhistorisk værdi



### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Gavl mod gade, sammenbygget med nabo, fremtræder som dobbelthus.

### Originalitets vurdering



Ældre vinduer og fyldningsdør, ny dør, skiftet tagbeklædning, og nyere tagvinduer

### Tilstandsvurdering



Forsømt, især vinduer og fugning

### Bevaringsmæssig vurdering



Grundet sin rytmiske sydfacade, bevaret meget af sit udtryk.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

## Bygningskonstruktion

### Oprindelig funktion

Helårsbeboelse

### Stilart

Bygmesterhus  
Historicisme

### Materialer

Tagdækning: Skifer, asbestcement  
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

## Bygningsomgivelser

### ebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

### Ydre / indre forhold

Sammenbygget med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.

### Omgivelse

Natur, have

