

FOTOBESKRIVELSER FOR PETERSKIRKEN.



Foto nr. 1
Set fra nordvest. Kirkens tårn skyder op igennem beplantningen.



Foto nr. 2
Set fra nord. Nærliggende kirkekontor i forgrunden.



Foto nr. 3.
Set fra nord. Fint kig igennem beplantning.



Foto nr. 4
Set fra øst. Afstanden mellem træerne betyder at kirken er synlig.



Foto nr. 5.
Set fra sydøst. Kirken og beplantning fremstår som en helhed.



Foto nr. 6
Set fra syd. De store ensartede markflader er med til at fremhæve kirken.



For nr. 7
Set fra nordøst. Kirken kan glimtvis erkendes.



Foto nr. 8
Set fra nordøst. Kirken kan er kendes i det fjerne og flankeres flot af skoven øst for.