

# Nordgade 10 bygning 1

Registrering foretaget  
2006

## Betegnelse:

### Matr. nr.

50a Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

### Bygget

1760

### BBR

Samlet areal: 173 m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

### Stilblade:

Huse på landet 1850-1915

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



## Vurdering

### Arkitektonisk vurdering



Kalket bindingsværkslænge med fin enkel rytmisk gedefacade, gårdfacaden med enkelt udtryk,.

### Kulturhistorisk værdi



Del af 3-længet gård.

### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Stuehuset og del af staldbygningen danner en smuk lang bygning med facade langs Nordgade.

### Originalitets vurdering



Skiftet vinduer, døre og revledøre.

### Tilstandsvurdering



Generelt velholdt

### Bevaringsmæssig vurdering



Bevaret sit udtryk, danner et meget fint anlæg, vigtig del af gadebilledet. Vinduer og døre bør skiftes, og størrelse og placering bevares.

**SAVE**

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 2

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 1****Bygningskonstruktion****Oprindelig funktion**

Stuehus

**Stilart**Bindingsværk uden fyldtømmer  
(sidebåndskonstruktion)**Materialer**Tagdækning: Stråtag  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt  
synligt træværk)**Bygningsomgivelser****Bebyggelsesmiljø**

Landsby - Indenfor ældre landsby

**Ydre / indre forhold**Sammenbygget, med arkitektonisk til-  
knytning til andre bygninger uden for  
matriklen .  
Sammenbygget, med arkitektonisk til-  
knytning til andre bygninger på matrik-  
len**Omgivelse**

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads