

Søndergade 5

Registrering foretaget
2006

Betegnelse:

Matr. nr.

53 Nyord Ø, Nyord

Anvendelse

Rækkehus

Bygget

1875

BBR

Samlet areal: 45 m²

Antal etager: 2

Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel 

God 



Vurdering

Arkitektonisk vurdering



Gadefacade i rød blank mur, grundmuret gavlg og bindingsværk på bagfacaden, muret gesims med murværksdetaljer, rytmisk gadefacade, skæmmet af sin tilstand.

Kulturhistorisk værdi



Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Lidt højt beliggende, danner begyndelse på husrække

Originalitets vurdering



Gamle vinduer

Tilstandsvurdering



Meget dårlig stand

Bevaringsmæssig vurdering



Grundet sin tilstand, eksempel på hvordan bygningerne i tidens løb er blevet forandrede (3 byggeperioder).



SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 4

Tilstand 7

Bevaringsværdi 6

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion

Beboelse

Stilart

Bygmesterhuse
Historicisme

Materialer

Tagdækning: Skifer, asbestcement
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre / indre forhold

Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.

Omgivelse