

## Hyldevej 1 bygning 2

Registrering foretaget  
2006  
Opdateret 2021

### Betegnelse:

### Matr. nr.

35a Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Landbrugsproduktion

### Bygget

1767

### BBR

Samlet areal: 154 m<sup>2</sup>

Antal etager: 1

### Stilblade:

Huse på landet 1750-1870  
Vinduer  
Skorstene  
Døre  
Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel 

God 



### Vurdering

#### Arkitektonisk vurdering



Vinkelbygning i kalket bindingsværk, sugfjæl, småvinduer i næsten lukket nordfacade, og en delvis lukket sydfacade.

#### Kulturhistorisk værdi



#### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Danner afgrænsning i gårdrum

#### Originalitets vurdering



#### Tilstandsvurdering



Velholdt

#### Bevaringsmæssig vurdering



Tag, vinduer, døre, og porte bør ved istandsættelse eller udskiftning føres tilbage til oprindelige materialer og udtryk. Del af gårdanlæg. Oprindelige



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssige værdi 2

Originalitet 2

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

## Bygningskonstruktion

**Oprindelig funktion** Bygning til landbrugsproduktion.

**Stilart** Bindingsværk uden fyldtømmer (sidebåndskonstruktion).

**Materialer** Tagdækning: Skifer, asbestcement  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk).

## Bygningsomgivelser

**Bebyggelsesmiljø** Landsby - Indenfor ældre landsby

**Ydre / indre forhold** Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.  
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen.

**Omgivelse**

