

FOTOBESKRIVELSER FOR BELDRINGE.



Foto nr. 1

Set fra vest. Lidt skjult bag beplantning kommer kirken til syne.



Foto nr. 2

Set fra syd. Den nærliggende bebyggelse passer fint med kirken.



Foto nr. 3.
Set fra sydøst. Skibet og koret er væsentligt forskelligt fra tårn



Foto nr. 4
Udsigt mod øst. Klart afgrænset rum dannet af skov og allé.



Foto nr. 5.
Set fra syd. Marken går helt op til kirkegårdsmuren.



Foto nr. 6
Set fra syd. Gennem alléen fås mange fine kig til kirken.



For nr. 7

Set fra syd. Selvom alléen næsten dækker for kirken fornemme man stadig den landskabelige tilknytning.



Foto nr. 8

Set fra øst. Terrænet har stor betydning for oplevelsen af kirken, der ligger lavt.



Foto nr. 9.

Set fra nordvest. Den nærliggende Kirkebjerg trækker en naturlig visuel grænse.