

Nyord Bygade 1 bygning 2

Registrering foretaget
2006

Betegnelse:

Matr. nr.

63 Nyord Ø, Nyord

Anvendelse

Bygning til landbrug

Bygget

1842

BBR

Samlet areal: 270 m²

Antal etager: 1

Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Vurdering

Arkitektonisk vurdering



Kalket bindingsværklænger med rundbuede jernvinduer, revleporte, sugfjæl, gavl med træbeklædt gavltrekant, fine noget lukkede facader.

Kulturhistorisk værdi



Del af 3 længet gård, hestemølle

Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager.

Originalitets vurdering



Skiftet tagbeklædning

Tilstandsvurdering



Velholdt

Bevaringsmæssig vurdering



Bevaret sit udtryk med stald og lade, del af anlæg



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssige værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion

Landbrugsbygning

Stilart

Bindingsværk uden fyldtømmer
(sidebåndskonstruktion)

Materialer

Tagdækning: Skifer, asbestcement
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre / indre forhold

Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen.

Omgivelse

