

Søndergade 9 bygning 1

Registrering foretaget
2006

Betegnelse:

Matr. nr.

57a Nyord Ø, Nyord

Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

Bygget

1850

BBR

Samlet areal: 95 m²

Antal etager: 1

Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Vurdering

Arkitektonisk vurdering



Pudset fin lang rytmisk gadefacade, tjæret sokkel, sugfjæl

Kulturhistorisk værdi



3 længet gård

Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Højt beliggende, stuehuset del af delvis sammenbygget husrække

Originalitets vurdering



Tilstandsvurdering



Velholdt.

Bevaringsmæssig vurdering



Stuehuset vigtig del af husrækken og gadebilledet, bagfacade ikke tilgængelig (aflåst), del af anlæg

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssige værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3**Bygningskonstruktion****Oprindelig funktion** Stuehus**Stilart** Anden stilart**Materialer** Tagdækning: skifer, asbestcement
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)**Bygningsomgivelser****Bebyggelsesmiljø** Landsby - Indenfor ældre landsby**Ydre / indre forhold** Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen**Omgivelse**