

# Nyord Bygade 1 bygning 1

Registrering foretaget  
2006



## Betegnelse:

### Matr. nr.

63 Nyord Ø,, Nyord

### Anvendelse

Stuehus til landbrugsejendom

### Bygget

1842  
Ombygget 1998

### BBR

Samlet areal: 208 m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

### Stilblade:

Huse på landet 1750-1870  
Vinduer  
Skorstene  
Døre  
Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel 

God 

## Vurdering

### Arkitektonisk vurdering



Fin lang længe med kalket bindingsværk, god rytme, skæmmet af nyere / renoveret østende med stolper i brædder og pladebeklædt gavltrekan samt af nyere skorsten i tagflade.

### Kulturhistorisk værdi



Danner 3 længet gård

### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Beliggende med facade mod kirke, beliggende ved hjørne.

### Originalitets vurdering



Gavl renoveret/ændret, skiftet vinduer

### Tilstandsvurdering



Istandsatt

### Bevaringsmæssig vurdering



Et af de lange stuehuse i gadebilledet, renoveret udtryk, del af anlæg.



## SAVE

Arkitektonisk værdi	3
Kulturhistorisk værdi	2
Miljømæssige værdi	1
Originalitet	5
Tilstand	3
<b>Bevaringsværdi</b>	<b>3</b>

## Bygningskonstruktion

**Oprindelig funktion** Stuehus til landbrugsejendom

**Stilart** Bindingsværk uden fyldtømmer (sidebåndskonstruktion)

**Materialer** Tagdækning: Skifer, asbestcement  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)

## Bygningsomgivelser

**Bebyggelsesmiljø** Landsby - Indenfor ældre landsby

**Ydre / indre forhold** Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen.  
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen.

**Omgivelse**