

## Søndergade 17

Registrering foretaget  
2006

### Betegnelse:

### Matr. nr.

36 Nyord Ø, Nyord

### Anvendelse

Beboelse

### Bygget

1871

### BBR

Samlet areal: 56 m<sup>2</sup>

Antal etager: 2

### Stilblade:

Huse på landet 1750-1870

Vinduer

Skorstene

Døre

Farver

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Vurdering

#### Arkitektonisk vurdering



Kalket bindingsværk, syldesten, sugfjæl, pudset gavl med ændrede vinduesformater, småkviste, skæmmet af nyere dør på østfacaden

#### Kulturhistorisk værdi



Aftægtshus, bygget til gården på Nordgade 10.

#### Miljømæssig vurdering



Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Danner afslutning på husrække og gårdlænge, beliggende ved hjørne

#### Originalitets vurdering



Skiftet døre, vinduer, gavl lettere ombygget

#### Tilstandsvurdering



Generelt velholdt, trænger til kalkning nogle steder

#### Bevaringsmæssig vurdering



Grundet sin miljøværdi, god rytmisk østfacade, bør have tilpasset dobbeltdør tilbage



## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssige værdi 1

Originalitet 3

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

## Bygningskonstruktion

### Oprindelig funktion

Beboelse

### Stilart

Bindingsværk uden fyldtømmer  
(sidebåndskonstruktion)

### Materialer

Tagdækning: Stråtag  
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt  
synligt træværk)

## Bygningsomgivelser

### Bebyggelsesmiljø

Landsby - inden for ældre landsby

### Ydre / indre forhold

Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen

### Omgivelse

Natur, have

